

W E R T G U T A C H T E N

15IB003B

08.01.2015

Technische Daten des zu bewertenden Fahrzeugs:

Amtl. Kennzeichen:	██████████	Fahrzeughersteller:	VW
Fahrzeugtyp:	<b>Käfer 1303 Cabrio</b>	Fahrzeugidentnr:	<b>1592034918</b>
Antriebsart:	<b>Otto</b>	Leistung:	<b>37kW / 50 PS</b>
Hubraum:	<b>1570 ccm</b>	Plätze:	<b>4</b>
Reifengröße:	<b>175/70R15 86T</b>	Profiltiefe:	<b>vo. 6 / 6 hi. 7 / 7</b>
Erstzulassung:	<b>13.07.1979</b>	letzte Zulassung:	<b>12.12.2014</b>
nächste HU/AU:	<b>12/2016</b>	Laufleistung:	<b>57.305 ( abgelesen ! )</b>
Farbe:	<b>blau-metallic</b>		

Zustand der einzelnen Baugruppen:

**Karosserie:**

Die Karosserie sowohl im Außenbereich als auch im Kernbereich ist zu 80% neu, der Rest ist vollständig frei von Korrosion.

Die Spaltmaße sind rundum gleichmäßig, Haube/Deckel und Türen funktionieren spielfrei und passgenau.

**Lack:**

Die Ganzlackierung ist im Zuge der Restaurierung fachgerecht erfolgt.

Es sind keine Beschädigungen in Form von Kratzern oder Steinschlägen vorhanden.

Der Lack präsentiert sich in einem neuwertigen Zustand.

W E R T G U T A C H T E N

15IB003B

08.01.2015

**Chromteile:**

An den Chromteilen sind keine erkennbaren Kratzer, Dellen oder anderweitige Beschädigungen vorhanden.

Es ist keine Korrosion erkennbar.

Der Chromzustand ist gut, jedoch nicht neu.

**Verglasung:**

Die Verglasung und die dazugehörigen Dichtungen sind ohne Beanstandung.

Keine Undichtigkeit über das konstruktionsbedingte, unabdingbare Maß hinaus vorhanden.

Keine Alterserscheinungen an den Dichtungen erkennbar.

**Innenraum/ Interieur:**

Der Innenraum vermittelt einen gepflegten, unverbrauchten und kompletten Eindruck.

Die Sitze vorne sowie die Sitzbank hinten sind neu bezogen.

Die Teppiche sowie der Dachhimmel sind neu.

Sämtliche Instrumente funktionieren einwandfrei.

**Motorraum / Kofferraum:**

Der Motorraum sowie der Kofferraum sind in einem sauberen und ordnungsgemäßen Zustand. Mängel sind hier nicht zu beanstanden. [REDACTED]

**Motor:**

Der Motor weist keinerlei Undichtigkeiten auf und läuft ruhig und störungsfrei.

Bei der Probefahrt waren keinerlei Beanstandungen hinsichtlich des Motorlaufs oder der Leistung festzustellen.

Die vom Halter angegebene Laufleistung des Motors von ca. 57.000 km erscheint hinsichtlich des Eindrucks, den der Motor macht, plausibel.

**Fahrwerk:**

Die Vorder- und Hinterachse wurden ebenfalls im Zuge der Restaurierung komplett überholt.

Die Bodenplatte sowie die Achsen sind pulverbeschichtet worden, was ihre Haltbarkeit deutlich erhöht.

Mängel bei der optischen Untersuchung oder bei der Probefahrt waren nicht festzustellen.

W E R T G U T A C H T E N

15IB003B

08.01.2015

**Getriebe:**

Am Getriebe waren sowohl optisch, als auch bei der Probefahrt keine Mängel festzustellen.  
Das Fahrzeug lässt sich einwandfrei schalten.

**Gesamtbeurteilung:**

Insgesamt befindet sich das Fahrzeug in einem sehr guten Zustand.  
Die Restaurierung, die sich bis Ende 2014 erstreckte, wurde sehr aufwändig und professionell durchgeführt.  
Das Fahrzeug erscheint unverbraucht und neuwertig, bis auf Motor und Getriebe, die sich in einem guten, mängelfreien Zustand befinden.

Der Marktwert wird sachverständigerseits unter Berücksichtigung des technischen und optischen Zustands, der Marktlage, des Beliebtheitsgrades, der technischen und historischen Bedeutsamkeit sowie der Besonderheiten geschätzt auf



Dieses Gutachten besteht aus 4 Seiten und zur Dokumentation 9 Bildern im Anhang.  
Ich versichere dieses Gutachten neutral und nach bestem Wissen und Gewissen gefertigt zu haben.

Bochum, den 08.01.2015



FAHRZEUG - BEWERTUNG

15IB003B 08.01.2015



Bild 1



Bild 2

FAHRZEUG - BEWERTUNG

15IB003B 08.01.2015



Bild 3



Bild 4

F A H R Z E U G - B E W E R T U N G

15IB003B 08.01.2015



Bild 5




Bild 6

FAHRZEUG - BEWERTUNG

15IB003B

08.01.2015



Bild 7



Bild 8